Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

ОПИСАНИЕ | (11) 445695 **ИЗОБРЕТЕНИЯ**

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (61) Зависимое от авт. свидетельства —
- (22) Заявлено 24.04.73 (21) 1913135/22-2 с присоединением заявки № --
- (32) Приоритет —

Опубликовано 05.10.74. Бюллетень № 37

Дата опубликования описания 06.03.75

- (51) M. K.A. C 21b 1/18
- (53) УДК 622.785.5(088.8)

- (72) Авторы изобретения (71) Заявитель
 - Г. Я. Марценюк, Ю. А. Орлов, Д. М. Фурман и В. С. Саратовцев Всесоюзный научно-исследовательский институт организации производства и труда черной металлургии

(54) СПОСОБ ПОДГОТОВКИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ К СПЕКАНИЮ

Изобретение относится к области подготовки шихты к доменной плавке.

Известен способ подготовки агломерационной шихты к спеканию, который предусматривает совместное смешение возврата с другими компонентами шихты в отделении первичного смешивания. При последующем увлажнении и окомковании смеси влага равномерно распространяется по всей массе шихты.

Однако в процессе прогрева шихты на спе- 10 кательной мащине влага, израсходованная на увлажнение возврата, испаряется с большой скоростью вследствие более быстрого прогрева кусочков агломерата и конденсируется на железорудных компонентах шихты (концент- 15 рат и аглоруда). Это вызывает увеличение зоны переувлажненной шихты, за счет чего тормозится процесс спекания и ухудшается качество агломерата, что является существенным недостатком известного способа.

Изобретение позволяет избежать указанные недостатки, а именно снизить отрицательное воздействие зоны переувлажнения на показатели процесса агломерации.

С целью улучшения газопроницаемости и повышения производительности агломашин предложен способ, по которому возврат вводится в шихту после ее увлажнения и окомкования.

Сущность способа заключается в том, что при такой схеме подготовки шихты к спеканию увлажняются только железорудные компоненты шихты и флюсующие добавки, а возврат вводится после достижения шихтой уровня влажности, обеспечивающего оптимальную комкуемость шихты.

Предлагаемый способ подготовки аглошихты к спеканию обеспечивает повышение газопроницаемости слоя шихты на аглоленте за счет уменьшения зоны переувлажнения, что приводит к повышению скорости спекания и увеличению выхода годного агломерата. Это подтверждается результатами лабораторных исследований, приведенными в таблице.

	Показатели процесса при схе- мах подготовки шихты к спеканию	Суще- ствую- щей	Предла- гаемой
20			
	Скорость спекания, мм/мин	20,2	28,3
	Удельная производительность, т/м² час	1,37	2,02
25	Выход годного (без вычета возврата), %	66,3	79,6
	Содержание фракции—5 мм, %	15,9	8,0

Предмет изобретения Способ подготовки агломерационной шихты 30 к спеканию, включающий смешивание, увлаж3

нение и окомкование рудной составляющей шихты, флюсующих добавок, топлива и возврата, отличающийся тем, что, с целью

улучшения газопроницаемости шихты и повышения производительности агломашин, возврат вводят в шихту после ее окомкования.

Составитель А. Харитонов

Редактор Е. Братчикова Техред В. Рыбакова Корректор Т. Гревцова
Заказ 399/1

Изд. № 298
Тираж 619
Подписное
Подписное
по делам изобретений и открытий
Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5